



VALBRONA - La Provincia di Lecco ha disposto la revoca dell'ordinanza 17/2023 e la **riapertura al transito della strada provinciale 46 della Valbrona** dalle 17 di oggi, giovedì 15 giugno.

5x1.000 NOI GENITORI

 **02158360137**





Job day!

giovedì 30 maggio

PER IL NUOVO CENTRO DI PRODUZIONE DEL FRESCO A GIUSSANO

La strada era chiusa dallo scorso 24 aprile a seguito della caduta di alcuni massi dalle pareti rocciose incombenti sulla sede stradale in prossimità della galleria nel territorio comunale di Oliveto Lario.

I lavori, eseguiti in via d'urgenza per un importo contrattuale di quasi 100.000 euro, hanno consentito il ripristino e il potenziamento dei dispositivi di protezione della carreggiata stradale dalla caduta di eventuali massi o detriti.

Nello specifico **gli interventi effettuati** in prima battuta hanno riguardato un accurato controllo e disaggancio delle pareti rocciose e del versante, il ripristino e lo svuotamento delle reti anticaduta esistenti e la rimozione della vegetazione insistente sull'area.



Si è quindi proceduto alla messa in opera di una nuova barriera paramassi del tipo elastoplastica (dalle dimensioni di 35 metri di lunghezza e 5 metri di altezza) a monte della carreggiata stradale e alla ricostruzione della barriera stradale certificata in acciaio zincato sul lato di valle della carreggiata.

I lavori continueranno nella prossima settimana, senza però interessare in modo diretto la sede stradale.

“Abbiamo completato le ultime finiture per poter riaprire la strada in completa sicurezza - commentano **la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Vicepresidente e Consigliere delegato alla Viabilità Mattia Micheli** -. Ringraziamo in modo particolare la struttura della Provincia, che ha dato prontamente attuazione ai lavori per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile, tenendo conto anche della difficoltà nel reperire i materiali per allestire le nuove protezioni, non disponibili in pronta consegna. La rete paramassi ha fatto il suo lavoro bloccando parecchio materiale, ma si è rovinata ed è stato necessario sostituirla, con conseguente lieve allungamento dei tempi”.