



ERBA - Danni a un'auto per il distaccamento di una parte di cornicione da Villa Ceriani (ex villa San Giuseppe). L'episodio nella serata di giovedì, intorno alle 20.30 e subito alcuni amministratori sono stati chiamati.



Dopo un sopralluogo l'area è stata transennata la sera stessa mentre nella mattinata di ieri, Asme, ha provveduto alla messa in sicurezza.

Ora saranno fatte delle valutazioni per capire come intervenire per ripristinare il cornicione della parte della villa interessata al distaccamento.

Fortunatamente al momento dei fatti non vi erano persone sulla strada poichè sono piovuti alcuni calcinacci.

Danni però a un'auto in sosta.